

Lepidlo na rukoväť

Všetky povrchy musia byť pred nanesením lepidla čisté, odmastené a suché.

Naneste alebo nastriekajte lepidlo do rukoväte a otočte rukoväťou približne o pol otáčky, aby sa lepidlo rovnomerne rozmiestnilo.

Odstráňte prebytočné lepidlo.

Po uplynutí času sušenia skontrolujte, či sa rukoväť voľne otáča. Ak dôjde k treniu v dôsledku stuhnutého prebytočného lepidla, opatrne ho odstráňte.

Po skončení životnosti výrobok ekologicky zlikvidujte.

Krajina pôvodu.

Dovozca: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz