

Maska

Montáž:

Pomocou skrutiek, podložiek a matíc priskrutkujte k maske montážne dosky, ktoré sú súčasťou montážnej sady, a pripevnite ich k motocyklu pomocou štyroch gumičiek.

VAROVANIE: Svetlomety a masky na terénnych motocykloch sa zvyčajne opotrebojú v dôsledku častých nárazov. Preto pred jazdou po zotmení vždy najprv skontrolujte svetlomety na motocykli. Uistite sa, že ste inštaláciu vykonali presne podľa vyššie uvedených pokynov. Ak by svetlomet spadol, mohol by naraziť do predného kolesa a spôsobiť vážnu nehodu, ktorá by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. Káble s montážnymi pásmi nepripevňujte k tabuľke s evidenčným číslom. Používajte dodané vodičky. Pred začatím jazdy skontrolujte, či všetky káble a hadice správne fungujú. Gumové montážne pásy sú predmety, ktoré sa postupne znehodnocujú vplyvom znečisťujúcich látok vo vzduchu. Preto ich pred odchodom vždy skontrolujte. Nikdy neodchádzajte, ak svetlomety nie sú správne upevnené. Výrobca nezodpovedá za nesprávnu inštaláciu tohto výrobku.

Po skončení životnosti zlikvidujte výrobok ekologickým spôsobom.

Vyrobené v PORTUGALSKU

Dovozca: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601, , www.mefo.cz